Corning News July.2008

CORNING

News Index:

July,2008
Corning Life Sciences

Product Improvement

Erlenmeyer Flask

コーニング三角フラスコのキャップデザインがリニューアルされました。

Product Discontinuation

コーニングフィルターウエア　グラスファイバー製プレフィルター一部販売中止のお知らせ

コーニング 384 ウエルプレート　一部販売中止のお知らせ

コーニングコラーゲンコート 384 ウエルプレート一部販売中止と代替品のお知らせ

ハイパーフラスコ

キャップ改善のお知らせと使用上の注意について

Corning® Erlenmeyer Flask

コーニング「ポリカーボネート製三角フラスコ」のキャップが上写真の通り、デザイン変更されます。

主な変更点

Corning® Easy Grip Cap

コーニング Easy Grip キャップになります。
掴み易くローレット(キャップ側面の凸凹)も手にやさしいデザインです。
丸みを帯びたデザインは輸送中の擦れによるプラスチックバッグの破損も軽減します。

Flat Top Cap

キャップ天面がフラットになり、書き込みが可能になりました。

Performances

シール性は従来のプラグシールと同等であることを確認済です。
ベントキャップの通気性も従来品と同等です。

Object Products

対象製品

125mL から 1L までの各サイズ製品全てが対象となります。

Timing

変更時期

各サイズ製品とも、現行キャップ製品の在庫が無くなった時点にて新キャップへの切替となります。
2007 年 10 月製造分より新キャップにて製造/アッセンブリーを開始しておりますが、米国在庫ならびに日本国内での在庫により変更時期が異なります。
一部サイズにつきましては既に現行キャップの在庫が無くなり、新キャップへの変更・出荷が開始されております。
　ご案内が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。

Notification

お知らせ

切替に際して下記キャップ変更に関するご案内(英文)が製品函内に挿入されています。



Product Discontinuation

諸般の事情により、現在庫限りにて下記品種の販売を中止させて頂きます。長らくの御愛顧誠に有難うございました。

Fiberglass prefilter

●カタログ番号 :**431352**
90mm グラスファイバー製プレフィルター
[代替品]
代替品はございません。

384well solid plates

●カタログ番号 :**3703**
384 ウエル ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(白)標準タイプ、平底、高結合処理、
推奨代替品: **3572**

●カタログ番号 :**3708**
384 ウエル ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(黒)標準タイプ、平底、高結合処理、
推奨代替品: **3573**

Product Discontinuation

下記製品につきましては、素材となりますプレートの製造中止に伴う、素材プレートの品種コード変更により、従来製品の販売を中止とし、新素材プレートによる製品の販売へと切替となります。何卒ご了承下さい。

nippi

Collagen coated

384well plates

●カタログ番号 :**NCO3704**
コラーゲンコート 384 ウエル ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(白)標準タイプ、平底
推奨代替品: **NCO3570**
コラーゲンコート 384 ウエル ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(白)ローフランジ、平底

●カタログ番号 :**NCO3709**
コラーゲンコート 384 ウエル ポリスチレン製ソリッドマイクロプレート(黒)ローフランジ、平底
推奨代替品: **NCO3571**

コラーゲンコート製品は(株)ニッピとの共同開発製品です。



Product Notification

HYPERFlask

高密度培養を省スペースで実現する Corning オリジナル多層式フラスコ"ハイパーフラスコ"(カタログ番号 : 10010)のキャップがアップグレードされました。
(Corning News Feb.にてご案内済)

ライナー追加

ポリプロピレン・コポリマーのライナーが追加され、全量を入れた際の密閉度向上に貢献します。

形状の変更

「戻り止め機能」が付き、輸送時の内部圧力上昇を防止します。

パッケージの変更

クッションフォーム材が従来のものから波形のライナーに変更になります。
その結果、外箱の大きさにも変更がございました。

変更開始時期

旧型キャップ製品の在庫が無くなりましたので、今後の出荷はすべて新キャップ製品となります。

*旧キャップ付製品をお持ちで新キャップへの交換をご希望のお客様は、弊社営業担当までお申し越し下さい。

INSTRUCTION FOR USE

新キャップをより正しく、機能を正しくお使い頂く為に、以下の点にご注意下さい。

開梱時、キャップは下写真の通り、「12'O clock」のポジションになっています。この時、キャップは密閉されていません。

培地を満たした後、下写真のように「4:20」=時計の針でいう「4」の位置以上まで締め込んで下さい。



注意
下写真のように締め込みが充分でないと、新機能のシール性が正しく発揮されません。ご注意下さい。



「不十分な状態」

<お詫び>
Corning News Feb.にてご案内しました図が上記の「不十分な状態」と見間違う図になっておりました。
ここに深くお詫び申し上げますと共に訂正させて頂きます。

CORNING