

2021年2月1日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® および Falcon® チューブ**
発泡スチロール製ラック 一時不添付のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、発泡スチロール製ラックの製造が中断しており、これに伴い、一部 Corning および Falcon チューブに添付されている発泡スチロール製ラックが一時的に添付されないことをご案内申し上げます。本変更に伴う製品自体の仕様に変更はございません。

弊社では一日も早い事態の解消へ向け努めております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更点

対象製品に添付される発泡スチロール製ラックが、一時的に気泡緩衝材へ変更となります。

対象製品

カタログ番号	製品名
430172	細胞培養チューブ表面処理済み
430304	遠沈管 50 mL PET 製プラグシールキャップ ラック付
4558	遠沈管 50 mL ポリプロピレン製セントリスターキャップデュアルラック
431720	ミニバイオリアクター 50 mL、ベントキャップ付き
352097	コニカルチューブ 15mL ポリプロピレン スクリューキャップおよびラック付き
352099	コニカルチューブ 15mL ポリスチレン スクリューキャップおよびラック付き
352196	コニカルチューブ 15mL ポリプロピレン スクリューキャップ付き(ラック 1 個付き)

パッケージ


変更前：発泡スチロール製ラックに製品を立てた状態で包装されています。



変更後：製品はバルクで包装されています。



外箱：「No Rack」、または「Due to service disruption no rack is available, refer to Customer Notification Letter」と書かれたラベルが貼られ、箱の中には変更内容を記した案内が同梱されます。



変更時期

2020年12月18日製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上