

2019年10月15日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部ピペッター修理機種のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、10月7日付でご案内のとおり、Axygen® Axypet® Proピペッターを発売いたしましたので、修理対象製品を改めてご案内するとともに、更新した修理依頼書を添付ファイルにてご案内申し上げます。

なお、代理店様に修理を依頼される際には必ず保証書を添付いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

修理対象製品および修理料金

| カタログ番号 | 製品名 | ブランド | 修理料金 |
|--------|--------------------------------------|---------|--------|
| 4099 | ストリペッターウルトラ | Corning | 9,000 |
| 4070 | ラムダプラスシングルチャンネルピペッター 0.2-2 µL | Corning | 13,000 |
| 4071 | ラムダプラスシングルチャンネルピペッター 0.5-10 µL | Corning | 13,000 |
| 4072 | ラムダプラスシングルチャンネルピペッター 2-20 µL | Corning | 13,000 |
| 4073 | ラムダプラスシングルチャンネルピペッター 10-100 µL | Corning | 13,000 |
| 4074 | ラムダプラスシングルチャンネルピペッター 20-200 µL | Corning | 13,000 |
| 4075 | ラムダプラスシングルチャンネルピペッター 100-1000 µL | Corning | 13,000 |
| 4080 | ラムダプラスピペッター 8チャンネル 1-10 µL | Corning | 20,000 |
| 4081 | ラムダプラスピペッター 8チャンネル 5-50 µL | Corning | 20,000 |
| 4082 | ラムダプラスピペッター 8チャンネル 20-200 µL | Corning | 20,000 |
| 4083 | ラムダプラスピペッター 8チャンネル 50-300 µL | Corning | 20,000 |
| 4084 | ラムダプラスピペッター 12チャンネル 1-10 µL | Corning | 22,000 |
| 4085 | ラムダプラスピペッター 12チャンネル 5-50 µL | Corning | 22,000 |
| 4086 | ラムダプラスピペッター 12チャンネル 20-200 µL | Corning | 22,000 |
| 4087 | ラムダプラスピペッター 12チャンネル 50-300 µL | Corning | 22,000 |
| 6050 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 0.1-2 µL | Corning | 13,000 |
| 6051 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 0.5-10 µL | Corning | 13,000 |
| 6052 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 2-20 µL | Corning | 13,000 |

| カタログ 番号 | 製品名 | ブランド | 修理料金 |
|-------------|--|---------|--------|
| 6053 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 5-50 µL | Corning | 13,000 |
| 6054 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 10-100 µL | Corning | 13,000 |
| 6055 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 20-200 µL | Corning | 13,000 |
| 6056 | ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 100-1000 µL | Corning | 13,000 |
| 6057 | ラムダ エリートタッチ 8チャンネルピペッター 0.5-10 µL | Corning | 20,000 |
| 6058 | ラムダ エリートタッチ 8チャンネルピペッター 5-50 µL | Corning | 20,000 |
| 6059 | ラムダ エリートタッチ 8チャンネルピペッター 20-200 µL | Corning | 20,000 |
| 6060 | ラムダ エリートタッチ 8チャンネルピペッター 30-300 µL | Corning | 20,000 |
| 6061 | ラムダ エリートタッチ 12チャンネルピペッター 0.5-10 µL | Corning | 22,000 |
| 6062 | ラムダ エリートタッチ 12チャンネルピペッター 5-50 µL | Corning | 22,000 |
| 6063 | ラムダ エリートタッチ 12チャンネルピペッター 20-200 µL | Corning | 22,000 |
| 6064 | ラムダ エリートタッチ 12チャンネルピペッター 30-300 µL | Corning | 22,000 |
| 4888 | マルチチャンネルピペッター 8ペット | Corning | 20,000 |
| 4880 | マルチチャンネルピペッター 12ペット | Corning | 22,000 |
| 357469 | Falcon ピペットコントローラー | Falcon | 9,000 |
| AP-2-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 0.1-2 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-10-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 0.5-10 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-20-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 2-20 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-50-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 5-50 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-100-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 10-100 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-200-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 20-200 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-1000-P | AxyPet Pro シングルチャンネルピペッター 100-1000 µL | Axygen | 13,000 |
| AP-8-10-P | AxyPet Pro 8チャンネルピペッター 0.5-10 µL | Axygen | 20,000 |
| AP-8-50-P | AxyPet Pro 8チャンネルピペッター 5-50 µL | Axygen | 20,000 |
| AP-8-200-P | AxyPet Pro 8チャンネルピペッター 20-200 µL | Axygen | 20,000 |
| AP-8-300-P | AxyPet Pro 8チャンネルピペッター 30-300 µL | Axygen | 20,000 |
| AP-12-10-P | AxyPet Pro 12チャンネルピペッター 0.5-10 µL | Axygen | 22,000 |
| AP-12-50-P | AxyPet Pro 12チャンネルピペッター 5-50 µL | Axygen | 22,000 |
| AP-12-200-P | AxyPet Pro 12チャンネルピペッター 20-200 µL | Axygen | 22,000 |
| AP-12-300-P | AxyPet Pro 12チャンネルピペッター 30-300 µL | Axygen | 22,000 |

- 修理交換部品の種類にかかわらず、機種ごとに一律の修理料金とさせていただきます。
 ※一律料金につき、見積りのみの依頼はお受けいたしませんことをご了承願います。
 ※上記製品以外の修理はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

ピペッター修理保証期間

- 修理対象製品には保証書が同封されていますので、納品の際に代理店様に販売日付の押印を依頼して下さい。修理をご依頼される際に、その保証書の内容をご確認のうえ、修理依頼品に添付してください。
- 修理品に保証書が添付されていない場合は、保証期間外の対応となりますのでご注意ください。

ピペッター修理依頼方法

- ピペッター修理依頼品に液体または液体の結晶物が付着していないことをご確認の上、代理店様に修理を依頼してください。
※修理依頼品に液体または液体の結晶物が付着している場合は、作業員の安全性確保のため修理をお断りさせていただきますことを、予めご了承ください。
※修理見積りのご依頼はお受けいたしかねますので、ご容赦ください。修理依頼をお受けした場合、修理保証期間内の場合を除き、すべて有償修理とさせていただきます。

ピペッター修理作業報告

- 修理完了品に「修理内容」および「交換部品明細」を記入した「ピペッター修理依頼書兼作業報告書」を添付して、代理店様に返送いたします。

以上